

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 114 города Рыбинска

| № п/п | Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта | Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта | Категория инвалида, для которой не устраниены барьеры | Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов |
|-------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Отсутствие асфальтового покрытия. (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С,К | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон |
| 2 | Вход (выход) в здание | Отсутствуют: наружный лестница, козырек, наружный съезд, поручни, входная площадка перед дверью основного входа, дверь меньше 90 см, вертикальный подъемник. (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С,К | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон |
| 3 | Подъезд (лестница), проходящие между зданиями (в том числе гаражами) | Отсутствуют предупреждающие тактильно-конгратстные указатели, отсутствуют дверные блоки на ПДУ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа. (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | СК | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон |
| 4 | Внутри здания | Отсутствуют предупреждающие тактильно-конгратстные указатели. | С | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------|--|
| | (целевого посещения объекта) | (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | | до основных структурно-функциональных зон |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | <p>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. В кабине сбоку от унитаза отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>Отсутствуют у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений (в том числе рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери. (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>Отсутствие С- и П-образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных новоротов руки в запястье. (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> | C O C O | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон |
| 6 | Система информации на объекте | Отсутствует визуальная информация: отсутствие информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с | C.Г | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушение зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> | C | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | Не является «зоной ответственности» муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 |

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 114

Ю.В. Караваева

детский сад
№ 114

СОГЛАСОВАНО

Председатель Рыбинского отделения
Всероссийского общества слепых

Т.И. Салдина

дата _____



Прошито, пронумеровано, и скреплено
печатью



Число

листов

Заведующий детским садом № 114

Ю.В.Карасева